

Sequenza di montaggio connettori RJ45 tecnologia passante

Pinza: [98-155](#) - Connettori: [Cat.5 UTP 94-914/5](#) - [Cat.6 UTP 94-914/6](#)



1 - Preparare il cavo.




5 - Inserire il connettore e il cavo nella pinza



2 - Allineare i cavi (sequenza EIA568B).



6 - Controllare la posizione.



3 - Accorciare i cavi.



7 - Chiudere la pinza lentamente con forza.



4 - Inserire i cavi nel connettore.



8 - Verificare. Il connettore è pronto!