



**94-103**

Tester collegamenti cavi LAN



**94-110**

Tester per cavi HDMI



**98-711**

Tester digitale 11 gamme di misurazione



**98-720**

Tester digitale 6 gamme di misurazione



**98-722**

Multimetro 3 1/2 digits CAT III



**98-730**

Tester analogico 6 gamme di misurazione



**98-756**

Multimetro digitale a 5 funzioni



**98-758**

Multimetro digitale con comunicazione USB CAT III



**98-810**

Pinza amperometrica DC / AC



**98-860-USB**

Adattatore dati USB per 98-860 - cavo incluso - DPA-3051-056G - Manson



**98-861**

Display Amperometro 0-10A - per batterie - tensione di lavoro 12/24V



**98-862**

Display voltmetro digitale 12/24V - per batterie



**98-863**

Display voltmetro + amperometro digitale 12/24V, 0-10A - per batterie



**98-864/1**

Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V

**98-864/2**


Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12-24V

**98-864/3**

Indicatore automatico stato della batteria per batteria al piombo 12/24V

**98-864/4**

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V

**98-870/1**

Pannello per display serie 98-86x singolo foro

**98-870/2**

Pannello per display serie 98-86x doppio foro

**98-870/3**

Pannello per display serie 98-86x triplo foro

**98-870/4**

Pannello per display serie 98-86x singolo foro con chiusura

**98-871/1**

Contenitore per display serie 98-86x singolo foro

**98-871/2**

Contenitore per display serie 98-86x doppio foro

**98-871/3**

Contenitore per display serie 98-86x triplo foro

**98-880**

Termometro a infrarossi